

PROTOKOLL över undersökning av hytt 530 i M.S. Scandinavian Star.

TID OCH PLATS FÖR
UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen utförd dels fredagen den 25 maj och dels onsdagen den 20 juni 1990 då färjan låg vid kaj i Köpenhamn.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Förste politibetjänt Cato Olsen, Kriminalpoliticeentralen, Oslo, politibetjänt Edward Halse, Oslo politikammer och kripse Agne Knutsson, tekniska roteln, Uddevalla.

ALLMÄNT OM HYTTEN

Hytt 530, som är en tvåbäddshytt, är belägen på styrbordssidan Gulf däck. Hytten har ej erhållit några brandskador. De två passagerarna i hytten anträffades döda. En av des ██████████, låg på golvet mellan bäddar och den andre Erik Mørk Andersen låg på golvet i toalett-badrummet.

UPPLYSNINGAR

I samband med att passagerarnas tillhörigheter tillvaratogs av norsk polis hade en ALARM-INSTRUKTION för Bridg-e däck och Main däck anträffats i bagaget tillhörig Andersen. Den alarm-instruktion som funnits på insidan av dörren till hytt 530 var borta.

UTGÅNGSLÄGE

Vid undersökningen hade passagerarnas tillhörigheter tillvaratagits och transporterats till Oslo politikammer. Hytt-dörren var avlyft och stod lutad mot hyttväggen i korridor.

IAKTTAGELSER

Samtliga sängkläder bestående av filter, lakan, kuddar med överdrag och madrasser fanns kvar i de båda bäddarna. Den högra bädden från dörren sett var använd. Den vänstra bädden hade filt och överlakan uppvikta i bäddens övre del, men filt och lakan var så sträckta vid fotändan att det troligen inte kan ha legat någon under dessa. Däremot kan någon ha legat ovanpå bädden.

Enligt fotografier hade ██████████ varit avklädd och endast iförd trosor då han anträffades liggande på rygg på golvet i hytten. Däremot hade Andersen varit iklädd byxor, men var avklädd på överkroppen. Det kan därför antagas att ██████████ hade legat i bädden till höger och att Andersen hade bädden till vänster.

Vid den högra sängen fanns en askkopp i vilken låg två cigaretterfimpar av okänt märke samt cellofanomslaget till cigaretterpaket. Vid sängen till vänster fanns en askkopp innehållande en handrullad cigarett och en fimp.

På toalettstolen låg en handduk och den andra handduken fanns upphängd på kroken i badrummet. Enligt foto hade ingen handduk legat på toalett-

stolen när de döda passagerarna omhändertogs. På golvet i hytten, på dörren till badrummet och på lakanen från de båda bäddarna fanns blodbesudlingar. Blodet synes ha avsatts på dessa platser när kropparna undersöktes och lyftes ut ur hytten.

Det saknades toalettrulle i hållaren vid toalettstolen. Ej heller kunde anträffas någon tom papprulle från en förbrukad toalettrulle i badrummet eller i hytten. Vid kontroll av ett stort antal andra hytter på Gulf däck har kunnat konstateras att det inte saknades toalettrulle i någon av dessa hytter.

Vid undersökningen kunde även konstateras att skåpet med tvättstället var lossat från väggen. Skåpet är tillverkat av spånplatteskivor och hoplimmade med träpluggar. Skåpets bakkant vilar mot en list på väggen och bottenplattan har två ben i framkanten. Skåpets sidostycken är fästade vid väggen med två mindre vinkeljärn som är fastskruvade med två korta träskruvar i v-ärje järn. Vid undersökningen anträffades 3 st skruvar på golvet under skåpet. Det kunde konstateras att skåpets bottenplatta hade lossnat från sidostyckena, troligen på grund av sprickor i materialet vid träpluggarna. Sidostyckena och bottenplattan bar spår av att ha påverkats av fukt.

Det har ej kunnat fastställas om tvättställsskåpet har utsatts för våld eller om detta lossnat från väggfästet vid normal användning. På grund av att materialet varit påverkat av fukt och hade sprickor, kan skåpet ha lossnat utan att något våld har använts mot detta.

Vid kontroll av tvättställsskåpen i andra hytter har kunnat konstateras att såväl hela skåp som upphängningar har blivit utbytade i många hytter. Flera skåp hade nya, eller extra fästen vid väggen, vilket tyder på att det inte är ovanligt att tvättställsskåpen har lossnat från väggen i badrummet.

(Enligt uppgift skall Andersen ha haft en kamera bland sitt bagage och på filmen i denna var ovannämnda tvättställ avfotograferat). Dansk polis företog fingeravtrycksundersökning av tvättställsskåpet, men inga spår kunde anträffas på detta.

Vid undersökningar har kunnat fastställas att den alarm-instruktion, som hade anträffats i Andersens bagage hade varit uppklistrad på insidan av dörren till hytt 530. I kvarvarande klister på dörren och i klister-skiktet på den lossade skylten finns flera överens-stämmande detaljer, som binder samman skylten med dörren.

BILAGA

Fotografier över hytt dörren och Alarm-Instruktionen.


Agne Knutsson
kriminalinspektör.

FOTOBILAGA till protokoll över undersökning av hytt 530 i
M.S. "Scandinavian S-tor".




foto 1. Insidan av dörren till hytt 530. På dörrens övre del syns rester av klister m.m. som visar att olika skyltar här varit uppsatta på denna.




Foto 2. Visar den alarm-instruktion som anträffades i bagaget hos passageraren Erik Mörk Andersen. Skylten är upptejpad på den plats på dörren där den varit uppklietrad.




Foto 3. Visar alarm-instruktionens baksida och platsen på dörren där skylten varit uppsatt. På skyltens baksida finns flera detaljer av klister och papper som överensstämmer med spår i kvarvarande klisterskikt på dörren.




Foto 4. Viser färg och mönster på kuddarna som fanns i de båda bäddarna i hytt 530. Fotot visar kudden i sängen till höger, från dörren sett. En likadan kudde fanns i sängen till vänster.